



室内环境检测

报告编号: JTHJ2019041-W4

安徽省敬亭室内环境质量检测有限公司



声 明

- 1、该检测报告只限于对客户当时委托的检测项目，对其后续可控范围之外发生的条件变化，而有可能导致的检测结果的变化不承担责任。
- 2、报告涂改无效，无报告人、审核人、批准人签名无效，报告未盖“试验报告专用章”和骑缝章无效。
- 3、现场抽样检测，结果仅对该批次抽检样品负责。
- 4、对检测报告若有异议，应在收到报告之日起十五日内书面向检测单位提出，逾期不予受理。
- 5、未经检测单位书面批准，不得部分复制本报告，不得用于广告。
- 6、任何其他第三方机构都不可能通过本公司获取报告，除非此机构持有客户的书面说明授权本公司给予其报告。

检测机构通讯资料

单位地址：宣城市昭亭南路亚夏汽车城二号楼四楼

邮政编码：242000

联系电话：0563-2619141

传 真：0563-2619121

电子信箱：1186919978@qq.com

安徽省敬亭室内环境质量检测有限公司


室内环境检测报告

委托方	宣城市国有资产投资有限公司		委托编号	JTWT2019041
工程名称	北京师范大学宣城学校项目——W4#教师公寓		建筑面积	8780 m²
工程地点	安徽省宣城市宣州区		委托日期	2019/6/17
检测依据	GB50325-2010（2013 年版）		检测日期	2019/6/27-7/2
采样条件	室温 20（℃）；大气压 100.3（kPa）		报告日期	2019/7/3
检测方法	甲醛采用酚试剂分光光度法 GB/T18204.2-2014 氨采用现场检测法 GB50325-2010（2013 年版） 氨采用靛酚蓝分光光度法 GB/T18204.2-2014 苯采用气相色谱法 GB50325-2010（2013 年版） TVOC 采用气相色谱法 GB50325-2010（2013 年版）			
检测仪器	可见分光光度计-V-1200	JTHJ-035	V1216082201	
	气相色谱仪-福立 9790	JTHJ-037	9790018609	
	气相色谱仪-GC112A	JTHJ-001	11211040005	
	气相色谱仪-GC112A	JTHJ-002	11211010017	
	空盒气压表-DYM3	JTHJ-020	11060911	
	BS-H2 型双气路恒流大气采样仪	JTHJ-004	BSH2581	
	BS-H2 型双气路恒流大气采样仪	JTHJ-005	BSH2582	
	QC-2A 型大气采样仪	JTHJ-044	02563	
	QC-2A 型大气采样仪	JTHJ-045	02564	
	FD-216 环境氨测量仪	JTHJ-003	11098	
检测结论	所测项目符合 I 类民用建筑工程标准要求			
备注	1、现场门窗由甲方封闭 1H，空气氨封闭 24H。 2、此报告检测结果仅对当时的现场环境负责。 3、共 10 个检测点。			


报告:



审核:



批准:



检 测 结 果

检测位置	封闭时间 (h)	检测项目	检测结果	标准要求		判定
				I 类民用 建筑	II 类民用 建筑	
一楼 01-1	1	甲醛 (mg/m ³)	0.01	≤0.08	≤0.10	符合
	1	苯 (mg/m ³)	0.01	≤0.09	≤0.09	符合
	1	氨 (mg/m ³)	0.06	≤0.2	≤0.2	符合
	1	TVOC (mg/m ³)	0.01	≤0.5	≤0.6	符合
	24	氡 (Bq/m ³)	29	≤200	≤400	符合
一楼 01-2	1	甲醛 (mg/m ³)	0.01	≤0.08	≤0.10	符合
	1	苯 (mg/m ³)	0.01	≤0.09	≤0.09	符合
	1	氨 (mg/m ³)	0.04	≤0.2	≤0.2	符合
	1	TVOC (mg/m ³)	0.05	≤0.5	≤0.6	符合
	24	氡 (Bq/m ³)	32	≤200	≤400	符合
二楼 01	1	甲醛 (mg/m ³)	0.01	≤0.08	≤0.10	符合
	1	苯 (mg/m ³)	0.01	≤0.09	≤0.09	符合
	1	氨 (mg/m ³)	0.02	≤0.2	≤0.2	符合
	1	TVOC (mg/m ³)	0.01	≤0.5	≤0.6	符合
	24	氡 (Bq/m ³)	18	≤200	≤400	符合
二楼 02	1	甲醛 (mg/m ³)	0.01	≤0.08	≤0.10	符合
	1	苯 (mg/m ³)	0.01	≤0.09	≤0.09	符合
	1	氨 (mg/m ³)	0.01	≤0.2	≤0.2	符合
	1	TVOC (mg/m ³)	0.05	≤0.5	≤0.6	符合
	24	氡 (Bq/m ³)	17	≤200	≤400	符合

检测位置	封闭时间 (h)	检测项目	检测结果	标准要求		判定
				I 类民用 建筑	II 类民用 建筑	
三楼 01	1	甲醛 (mg/m ³)	0.01	≤0.08	≤0.10	符合
	1	苯 (mg/m ³)	0.01	≤0.09	≤0.09	符合
	1	氨 (mg/m ³)	0.02	≤0.2	≤0.2	符合
	1	TVOC (mg/m ³)	0.03	≤0.5	≤0.6	符合
	24	氡 (Bq/m ³)	16	≤200	≤400	符合
三楼 02	1	甲醛 (mg/m ³)	0.01	≤0.08	≤0.10	符合
	1	苯 (mg/m ³)	0.01	≤0.09	≤0.09	符合
	1	氨 (mg/m ³)	0.02	≤0.2	≤0.2	符合
	1	TVOC (mg/m ³)	0.17	≤0.5	≤0.6	符合
	24	氡 (Bq/m ³)	18	≤200	≤400	符合
四楼 01	1	甲醛 (mg/m ³)	0.01	≤0.08	≤0.10	符合
	1	苯 (mg/m ³)	0.01	≤0.09	≤0.09	符合
	1	氨 (mg/m ³)	0.01	≤0.2	≤0.2	符合
	1	TVOC (mg/m ³)	0.13	≤0.5	≤0.6	符合
	24	氡 (Bq/m ³)	15	≤200	≤400	符合
四楼 02	1	甲醛 (mg/m ³)	0.01	≤0.08	≤0.10	符合
	1	苯 (mg/m ³)	0.01	≤0.09	≤0.09	符合
	1	氨 (mg/m ³)	0.01	≤0.2	≤0.2	符合
	1	TVOC (mg/m ³)	0.11	≤0.5	≤0.6	符合
	24	氡 (Bq/m ³)	16	≤200	≤400	符合

检测位置	封闭时间 (h)	检测项目	检测结果	标准要求		判定
				I 类民用建筑	II 类民用建筑	
五楼 01	1	甲醛 (mg/m³)	0.01	≤0.08	≤0.10	符合
	1	苯 (mg/m³)	0.01	≤0.09	≤0.09	符合
	1	氨 (mg/m³)	0.01	≤0.2	≤0.2	符合
	1	TVOC (mg/m³)	0.12	≤0.5	≤0.6	符合
	24	氡 (Bq/m³)	13	≤200	≤400	符合
六楼 01	1	甲醛 (mg/m³)	0.01	≤0.08	≤0.10	符合
	1	苯 (mg/m³)	0.01	≤0.09	≤0.09	符合
	1	氨 (mg/m³)	0.01	≤0.2	≤0.2	符合
	1	TVOC (mg/m³)	0.18	≤0.5	≤0.6	符合
	24	氡 (Bq/m³)	13	≤200	≤400	符合

以下空白

